

大仁科技大學

111 學年度第 1 學期 09 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：111 年 09 月 22 日

報告日期：111 年 09 月 30 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採樣大樓 地點	飲水機編號	檢驗項目
		大腸桿菌群 CFU /100mL
S 棟	S836 女洗衣間 S-8F-3	<1
S 棟	S 棟二樓女丁梯間 S-2F-2	<1
T 棟	T 棟二樓 SPA T-2F-1	<1
R 棟	R 棟一樓 東廁所前-R1- 東-2	<1
O 棟	O 棟-3F 梯間-0-3F-2	<1
I 棟	I 棟 2F 西梯前-I-2F-1	<1
H 棟	H 棟-H401 前 H-4F-1	<1
G 棟	G 棟 G303 前-G-3F-1	<1
F 棟	F 棟 F204 前-F-2F-1	<1
E 棟	E 棟 E301 前-E-3F-1	<1
J 棟	J 棟一樓大門旁-J-1F-1	<1
U 棟	U 棟 5F 東廁所前-U5-東 -1	<1
U 棟	U 棟 1F 西廁所前-U1-西 -1	<1
C 棟	C 棟-C303 C-3F-1	<1
A 棟	A 棟茶水間-A-2F-1	<1
備 註	一、大腸桿菌群標準值為 6CFU/100mL，檢驗方法為 NIEA E230.55B。	

承辦人

衛生保健組
護理師 李美青

111103

衛保組組長

衛生保健組
組長 劉俊德

學務長

學務長黃伯森