

大仁科技大學
112 學年度第 1 學期
10 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：112 年 09 月 12 日

報告日期：112 年 10 月 02 日

檢驗單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣大樓 地點	飲水機編號	檢驗項目
		大腸桿菌群 CFU /100mL
A 棟-行政大樓	圖書館 6F 廁所前 A-6F-1	< 1
C 棟-活動中心	C303 C-3F-1	< 1
E 棟-南丁格爾大樓	E301 前 E-3F-1	< 1
F 棟-弗萊明大樓	F204 前 F-2F-1	< 1
G 棟-達爾文大樓	G303 前 G-3F-1	< 1
H 棟-諾貝爾大樓	H402 前 H-4F-1	< 1
I 棟-彼得杜拉克大樓	I 棟 2 樓四梯前 I-2F-1	< 1
J 棟-米其林大樓	J 棟 1 樓大門旁 J-1F-1	< 1
O 棟-香奈爾大樓	三樓梯間 O-3F-2	< 1
Q 棟-美麗新世界大樓	Q107 茶水間 Q-1F-1	< 1
R 棟-史懷哲大樓	二樓西廁所前 R2-西-2	< 1
S 棟-佳鶴屋大樓	S336 女洗衣間 S-3F-4	< 1
S 棟-佳鶴屋大樓	S1036 女洗衣間 S-10F-1	< 1
U 棟-達文西大樓	三樓西廁所前 U3-西-1	< 1
U 棟-達文西大樓	六樓西廁所前 U6-西-1	< 1
備 註	一、大腸桿菌群標準值為 6CFU/100mL。 二、檢驗方法為 NIEA E230.55B。	

承辦人

辦事員林婉菁

112. 10. 16

衛保組組長

衛生保健組
組長劉俊德

學務長

學務長謝博銓

112. 10. 19.