

大仁科技大學
112 學年度第 2 學期
5 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：113 年 05 月 27 日

報告日期：113 年 06 月 04 日

檢驗單位：道濟製藥廠股份有限公司

| 採樣大樓 地點 | 飲水機編號 | 檢驗項目 |
|------------|---|------------------|
| | | 大腸桿菌群 CFU /100mL |
| A 棟-行政大樓 | 2F 茶水間 A-2F-1 | < 1 |
| C 棟-活動中心 | C-105 前國際處 C-1F-2 | < 1 |
| E 棟-南丁格爾大樓 | E-202 前 E-2F-1 | < 1 |
| F 棟-弗萊明大樓 | F-104 前 F-1F-2 | < 1 |
| G 棟-達爾文大樓 | G-303 前 G-3F-1 | < 1 |
| H 棟-諾貝爾大樓 | H-302 前 H-3F-1 | < 1 |
| J 棟-米其林大樓 | 三樓西廁所前 J-3F-2 | < 1 |
| O 棟-香奈爾大樓 | 二樓梯間 O-2F-2 | < 1 |
| Q 棟-美麗新世界 | Q-220 茶水間 Q-2F-1 | < 1 |
| R 棟-史懷哲大樓 | 四樓東廁所前 R4-東-1 | < 1 |
| S 棟-佳鶴屋大樓 | 一樓廁所前 S-1F-2 | < 1 |
| S 棟-佳鶴屋大樓 | S-612 男洗衣間 S-6F-1 | < 1 |
| U 棟-達文西大樓 | 一樓東廁所前 U1-東-1 | < 1 |
| U 棟-達文西大樓 | 五樓東廁所前 U5-東-1 | < 1 |
| U 棟-達文西大樓 | 八樓東廁所前 U8-東-1 | < 1 |
| 備 註 | 一、大腸桿菌群標準值為 6CFU/100mL。 二、檢驗方法為 NIEA E230.55B。 | |

承辦人

辦事員林婉菁

113. 6. 14

衛保組組長

衛生保健組
組長劉俊德

113. 6. 14

學務長

學務長謝博銓

113. 6. 19